本文目录

- 感应水阀失控原因？
- 昂牧水龙头是几线品牌？
- 恒莱雅水龙头是几线品牌？
- 卫浴水龙头尊驰和名爵哪个质量好？

感应水阀失控原因？

感应水阀失控的几种情况原因及解决方法：萊坦頭條

1、感应水龙头关不住水萊坦頭條

(1)需排除感应窗口前是否有异物(感应器的原理是只要有物体在红外感应距离规模内机器就响应)且唆使灯正常，检查水控部份的进水端过滤网是不是有泥沙、或者其它杂物拥塞，如有，需清洁干净。萊坦頭條

(2)要是没有解决，先拆开电磁阀，清洗线圈的阀芯、弹簧、膜片等再原样装回，如还关不住水则说明电磁阀已经坏，改换新电磁阀部份便可。萊坦頭條

(3)感应水龙头关不住水，可用手感应，如发现水量变大，手离开后仍关不住水，但出水量比使历时小，这说明电磁阀无故障，只需清洗电磁阀内部就好。坦頭條萊

2、感应水龙头不出水坦頭條萊

(1)先肯定供电电源是不是正常，国内主要供电方式为交换二二0V变压为一二V、以及六V，直流电六V(7号或者5号碱性电池4节)、以及直流三V(两节7号或者5号碱性电池)，用手挡在红外窗口前察看是不是有唆使灯，部份感应水龙头品牌的红外窗口采取单片机节制，电源唆使灯在水控部份(装在台盆下方)。萊坦頭條

(2)如果无反映，初步判断感应部份有故障，可改换红外探头;要是不会判断，如果有其它正常的感应水龙头，可采取排除了法。坦頭條萊

(3)先将其红外部份插头插在有故障的水龙头水控部份，这样就很容易判断是感应部份故障，是水控部份的电磁阀故障;同时，注意所有插头是不是无接触不良或者受潮的可能性。萊坦頭條

3、感应龙头出水量小條萊坦頭

一方面是水压、以及管道本身流量小;另一方面，需检查水控部份进水真个过滤网是不是有杂质拥塞，还有一方面是，如今管道都采取PPR，部份工程施工时，管道接头采取热熔，不排除了热熔过度将管子搞变形，让通过管道的水量变小。條萊坦頭

昂牧水龙头是几线品牌？

昂牧水龙头属于是二线品牌，虽然目前还没有被评为一线品牌，但是这个品牌的整体性价比是非常高的，而且所有的卫浴产品在做工方面都非常的精细，我认为是特别值得推荐的一个卫浴品牌。萊坦頭條

如果你想从事水龙头这个行业，我觉得可以先登录这个品牌的官网，对该品牌的最近动态做一个简单的了解，然后再分析一下当地市场卫浴产品的利润是在多少，如果利润比较高，可以跟这个品牌公司的招商顾问取得联系。萊坦頭條

恒莱雅水龙头是几线品牌？

二线品牌。萊坦頭條

恒莱雅水龙头质量很好。具有不含铅、耐、耐碱、不受腐蚀、不释放有害物质,不会污染水质的特点,并且其需要电镀,不易生锈,硬度、韧比铜制品高两倍以上,产品表面不易出现腐蚀、碰伤,所以清洁起来十分方便。頭條萊坦

水龙头功能人性化设计,不仅带给用户非同凡响的舒适、健康用水享受,更能为环保献出一份绵力,已开始成为一种全新的消费时尚,在市场上越来越受欢迎了。萊坦頭條

卫浴水龙头尊驰和名爵哪个质量好？

卫浴水龙头名爵质量好莱坦頭條

名爵卫浴水龙头体积不大但有分量，使用时水压确实增大不少，摸着材质很舒服，做工很精细，水的扬程很高。再也不用担心洗澡的水会小，洗碗的水会小，很快水流就很大，用很久都不会小下去，声音很小，家里现在用水很大很舒服。莱坦頭條