

## 本文目录

- [林肯mkc一键启动没有反应？](#)
- [2017款林肯mkc正时皮带还是链条？](#)
- [林肯mkc油耗突然增高？](#)
- [林肯mkc广告标语？](#)
- [mkc是冒险家吗？](#)

## 林肯mkc一键启动没有反应？

林肯一键启动没反应有可能是以下这些原因导致的：

1、钥匙的原因所引起，比如钥匙电池没电，或者钥匙电池的电压过低等等。另外，钥匙受到无线电波干扰也会出现这种情况，车主要注意尽量不要将钥匙放在电脑、电视以及手机旁边。

解决方法：只需要给汽车钥匙更换新的电池即可。

2、没有踩刹车，启动一键启动汽车是需要踩刹车的，如果车主只是按一键启动按钮，没有踩刹车的情况下也不能启动汽车。

解决方法：使用一键启动汽车时，踩刹车启动即可。

3、档位没有挂入P档，如果一键启动汽车的档位没有挂入P档，汽车是没有办法点

火的。

解决方法：将档位挂入P档，重新点火即可启动汽车。

4、方向盘锁死，这也是导致一键启动没反应的原因之一。

解决方法：这种情况下只需要去4S店将方向盘解锁即可。

5、一键启动没有反应还有可能是因为汽车出现故障导致的。

解决方法：需要到4S店或者汽车修理店检查修理汽车。

## 2017款林肯mkc正时皮带还是链条？

正时链条的，

按时保养，不用更换的，属于免维护的，正时皮带8万公里更换，防止时间久了，皮带老化断裂，损坏发动机，顶气门，一般更换正时皮带2500的费用，但是车是链条的，没有正时皮带，只有发电机皮带，更换发电机皮带700左右，希望我的回答对你有帮助

## 林肯mkc油耗突然增高？

### 1、火花塞故障

如果火花塞使用的时间太长，也会出现油耗增加的现象。因为火花塞损坏会使点火的能量下降，车提速减慢，导致汽油消耗明显增加。应该更换火花塞。

### 2、胎压不足

如果在行驶中发现车子现在的滑行距离明显减少，这时应该检查下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足，耗油量也会增加。要适时为轮胎充足气。

### 3、轴承及刹车系统故障

如果在行驶中或启动时发现车轮有异常响声，应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常，就会影响车速，使油耗增加。

## 林肯mkc广告标语？

1.林肯mkc , 愿星辉标照亮你的前程与事业

2.林肯mkc ( LINCOLN CONTINENTAL ) 是林肯·默寇利部于1939年首推的名牌豪华车型。该车型显示林肯·默寇利部生产的高级轿车技术无懈可击，乃豪华车中的佼佼者，被称为福特汽车公司的传世之佳作。

mkc是冒险家吗？

不是。

林肯冒险家和mkc的区别如下：

1、 置配，动力总成与mkc基本都是不相同：mkc一共使用的是两款发动机，一款是低功率版2.0升涡轮增压发动机，另外一款是高功率版2.0升涡轮增压发动机。林肯冒险家全系基本都使用的是高功率版2.0升涡轮增压发动机。

2、 变速器不同：林肯冒险家使用的是新款的8at变速器，mkc还在使用6at变速器。

3、 尺寸不同：林肯冒险家的轴距为2711mm，长宽高分别是4615mm，1887mm，1630mm。mkc的轴距为2690mm，长宽高分别是4552mm，1864mm，1657mm。