

## 本文目录

- [佳能g2810与g3800哪个更好？](#)
- [佳能g2810没有红色解决方法？](#)
- [佳能g2810报错e03故障怎么处理？](#)
- [佳能g2810提示E5？](#)
- [佳能g2810报错误代码e15？](#)
- [佳能g2810漏墨怎么办？](#)
- [佳能g2810提示e6？](#)

## 佳能g2810与g3800哪个更好？

### 佳能g2810更好

佳能g2810打印机非常不错，很轻便，两个打印头，六色墨水，手机打印很方便，颜色很出彩，赶紧比打印店的颜色艳丽。打印速度可以，外观比较时尚，几年应该不会过时，用普通A4纸打印了一些照片实验，感觉很不错

## 佳能g2810没有红色解决方法？

连供的墨合如果打印出来缺少一种颜色，可能是装连供的那个墨盒里面红色墨水没有了，这种情况把墨盒加满然后给打印机续墨就可以了，还有一种情况就是打印机的喷头里有墨渣堵了，清洗一下就可以了，如还不行，多清洗一次就好了萊垌頭條

## 佳能g2810报错e03故障怎么处理？

第一：先检查是否有碎片残留在打印机里，然后清理转轴萊垌頭條

再就是如果加了连供，打印机的管子如果太长也会提示这个。萊垌頭條

第二：掀起扫描板，然后往下或者说往前滚动转轴，顺带清洁下！再试了下，就好了！萊垌頭條

第三：卡纸了,打开扫描台,看看里面是不是有纸,纸张是好的话不用把它拉出来,你只要做的是关机,开机.纸就出来了,如果是纸张卷皱了的话就把它慢慢拉出来,萊垌頭條

不行就从后面拉吧,不过有可能拉坏下纸组件(比如抽纸轮等等).偶尔拉几次应该可以,不能拉多.萊垌頭條

第四：前面的出纸的叫什么来着(没有打开) 垰頭條萊

第五：就是传感器问题!你用鼓风机吹一下后面的下纸位.萊垰頭條

佳能g2810提示E5？

E5只有两个可能，一是提示墨盒没墨了，二是打印机不能识别墨盒，您老这资料好像有点太那个了吧。要是墨盒没墨了可以通过按恢复键5秒钟以上解决，要是不能识别就只好更换墨盒了，这些问题你随便执行一个打印任务，电脑都会提示怎么操作！頭條萊垰

佳能g2810报错误代码e15？

佳能彩色打印机出现错误代码E15代表: 墨盒物理硬件故障。

原因和解决方法：1、打印机墨盒质量有问题，解决方法：更换新墨盒或原装墨盒。

2、墨盒没有安装到位，解决方法：重新安装墨盒，确保墨盒的位置是正确的。

3、墨盒芯片有问题，解决方法：检测芯道片，清洁金手指，避免芯片被污染。

4，检查打印线有没有插好，解决方法：如果没插好，换个电脑接口测试一下。

5，检查打印机属性中，端口设置是否正确。如果usb线连接必须设置成对应答的端口。

6、如果以上都正常，说明打印机主控板故障，联系售后更换主控板。

佳能g2810漏墨怎么办？

喷墨打印机：萊垰頭條

1、由于打印机的打印墨盒注墨量太多的话，没有虹吸断点并且输墨管线与打印墨盒连为一体的话就会导致墨水缓慢自流。可以拆卸打印机之后放出一些墨水。萊垰頭條

2、把外置的墨盒抬高，如果液面超过打印喷头水平面50毫米的话，输墨管线内的墨水就会由于重力原因而引起自流，墨水就会从打印喷头流出来。萊垰頭條

3、把打印机的外置墨盒放低，当值由于输墨管线内墨水重力引起向外置墨盒的回流。 垰頭條萊

4、当然磨穿的墨盒，就要用胶粘或更换了。 萊垰頭條

## 佳能g2810提示e6？

1、确认电源供应是否有问题。 萊垰頭條

2、确认打印机电源接线端子插排是否松脱、接触不良或断线。需确实接受。 萊垰頭條

3、检查基板上的保险丝是否烧毁。更换相同规格的保险丝。 萊垰頭條

4、检查基板上的零件是否烧毁或有电路现象。更换零件或更换基板。 頭條萊垰