

## 松下758请求维修2

显像管管座受潮。跟换一个就好了。管座市场价从2元到8元不等（根据质量品牌价格不一样）送修理店维修价格一般是30到50元。如果多锡焊有一定的基础。可以自己动手换，管座再显像管的尾部。去的时候要小心不要损坏显像管，显像管是易损物品。一定要注意。把原来的管座取下来。照着卖一个新的换上去，（管座分7脚，9脚。11脚三种。其中9脚的换麻烦一点。，因为有的电视9脚当中有一个必须剪掉）

## 758洪水-758洪水死了多少？758洪水死了多少人

1975年8月，特大暴雨引发的淮河上游大洪水，使河南省驻马店地区包括两座大型水库在内的数十座水库漫顶垮坝，1100万亩农田受到毁灭性的灾害，1100万人受灾，死亡人数超过23万（存争议），经济损失近百亿元，成为世界最大的水库垮坝惨剧。